

| 点名 | X座標 | Y座標 | 備考 |
|--------|------------|----------|------------------|
| G23-8 | -26323.616 | -637.754 | L型側溝がり |
| G23-9 | -26325.278 | -635.332 | L型側溝がり |
| G18-10 | -26331.075 | -633.796 | L型側溝がり |
| G18-11 | -26333.561 | -635.507 | L型側溝がり |
| 1 | -26328.097 | -640.839 | L型側溝がり |
| 2 | -26329.704 | -642.135 | L型側溝がり |
| 3 | -26333.640 | -641.075 | L型側溝がり |
| G19-1 | -26334.880 | -639.332 | L型側溝がり |
| 6 | -26336.215 | -673.932 | コンクリート杭(平成7年) |
| 28 | -26332.234 | -674.334 | ブロック塀角(平成11年再築) |
| 7 | -26337.248 | -687.382 | コンクリート杭(平成7年) |
| 8 | -26337.258 | -687.489 | L型側溝がり |
| 9 | -26333.114 | -687.128 | L型側溝がり |
| 10 | -26332.944 | -687.523 | 建物角(59年以前建築) |
| 11 | -26330.766 | -699.975 | コンクリート杭(59年以前設置) |
| 13 | -26329.261 | -700.619 | 建物角(59年以前建築) |
| 14 | -26326.221 | -700.161 | 建物角(59年以前建築) |
| 50 | -26334.199 | -703.433 | ブロックとL型の交点 |
| 50-2 | -26334.199 | -703.396 | ブロックとL型の交点 |
| 15 | -26331.738 | -715.410 | L型背線上に鉄 |
| 18 | -26327.819 | -714.632 | L型背上に方向プレート |
| 19-1 | -26334.863 | -639.344 | 道路区域点(平成7年) |
| 22-26 | -26328.182 | -640.812 | 道路区域点(平成7年) |
| 22-10 | -26324.576 | -729.813 | 道路区域点(平成7年) |
| 19-2 | -26328.818 | -730.315 | 道路区域点(平成7年) |
| T225 | -26331.645 | -636.342 | 基準点(平成7年) |
| T229 | -26326.937 | -737.506 | 基準点(平成7年) |
| T01 | -26336.425 | -685.374 | 基準点(平成7年) |

G18-10とG23-9を入れ替えた2010/10/21

平成18年実測図

